




Capítulo 7 - Discordâncias e mecanismos de aumento de resistência







DEFORMAÇÃO ELÁSTICA




DEFORMAÇÃO PLÁSTICA





Fonte : Callister 7th edn. (2007)



“Deformação plástica corresponde à mudança de um grande número de átomos em resposta a uma tensão aplicada”




Porque a deformação plástica ocorre com tensões bem menores do que às tensões previstas teoricamente?



Resposta baseada na idéia proposta por Taylor, Orowan e Poliany em 1934:


Deformação plástica corresponde a uma grande movimentação de discordâncias.



As discordâncias possibilitam a deformação plástica, pois a quebra das ligações atômicas ocorre de forma localizada exigindo assim menores tensões. Tal fenômeno é denominado **DESLIZAMENTO (ou ESCORREGAMENTO).**




A movimentação das discordâncias ocorre em um plano preferencial: **O plano de deslizamento.**














Campo de tensões ao redor de uma discordância





Da onde vem as discordâncias?

A quantidade de discordâncias em um material é expressa na forma de uma propriedade:

A Densidade de Discordâncias (DD) dada em mm/mm³ ou /mm²

Ex: 10⁵ /mm²


As discordâncias são provenientes de tensões internas (mecânicas ou térmicas) do material geradas no processamento destes.

O número de discordâncias cresce de forma elevada por meio de deformações plásticas.


Ex: material fundido DD 10⁵ /mm²

material laminado a frio (encruado) DD 10¹² /mm²

Sistemas de Escorregamento



(a)



(b)

Table 7.1 Slip Systems for Face-Centered Cubic, Body-Centered Cubic, and Hexagonal Close-Packed Metals


<i>Metals</i>	<i>Slip Plane</i>	<i>Slip Direction</i>	<i>Number of Slip Systems</i>
Cu, Al, Ni, Ag, Au	Face-Centered Cubic $\{111\}$	$\langle\bar{1}10\rangle$	12
α -Fe, W, Mo	Body-Centered Cubic $\{110\}$	$\langle\bar{1}11\rangle$	12
α -Fe, W	$\{211\}$	$\langle\bar{1}11\rangle$	12
α -Fe, K	$\{321\}$	$\langle\bar{1}11\rangle$	24
Cd, Zn, Mg, Ti, Be	Hexagonal Close-Packed $\{0001\}$	$\langle11\bar{2}0\rangle$	3
Ti, Mg, Zr	$\{10\bar{1}0\}$	$\langle11\bar{2}0\rangle$	3
Ti, Mg	$\{10\bar{1}1\}$	$\langle11\bar{2}0\rangle$	6

ESCORREGAMENTO EM MONOCRISTAIS

As discordâncias se movem em resposta às tensões de cisalhamento aplicadas sobre as mesmas.




Tensão de Cisalhamento Projetada τ_R

$$\tau_R = \sigma \cos \phi \cos \lambda$$



Maior valor de $\cos\Phi\cos\lambda$ corresponde ao ângulo de 45 graus = 0,5 logo $\sigma_y = 2\tau_{CRSS}$


Quando:



Tensão de Cisalhamento Projetada Crítica τ_{CRSS} – A menor tensão de cisalhamento requerida para iniciar o deslizamento.


$$\tau_{CRSS} = \sigma_y (\cos \phi \cos \lambda)_{MAX}$$

$$\sigma_y = \frac{\tau_{CRSS}}{(\cos \phi \cos \lambda)_{MAX}}$$




DEFORMAÇÃO PLÁSTICA EM MATERIAIS POLICRISTALINOS





Antes



Depois




Figure 7.12 Schematic diagram showing how twinning results from an applied shear stress τ . In (b), open circles represent original atoms that did not change position; dashed and solid circles represent original and final atom positions, respectively. (From G. E. Dieter, *Mechanical Metallurgy*, 3rd edition. Copyright © 1986 by McGraw-Hill Book Company, New York. Reproduced with permission of McGraw-Hill Book Company.)





Figure 7.13 For a single crystal subjected to a shear stress τ , (a) deformation by slip; (b) deformation by twinning.


MECANISMOS DE AUMENTO DE RESISTÊNCIA EM METAIS.

- Redução do tamanho do Grão
- Solução sólida
- Encruamento






$$\sigma_y = \sigma_0 + k_y / \sqrt{d}$$



eq Hall Petch




Aumento da resistência por Solução Sólida










Aumento da resistência pelo aumento da Densidade de Discordâncias – Deformação a frio, trabalho a frio ou encruamento.






Trabalhado a frio 1%



Trabalhado a frio 3%



Trabalhado a frio 10%




Trabalhado a frio 20%

Aumento da densidade de discordâncias com a porcentagem de trabalho a frio

DEFORMAÇÃO A FRIO



AUMENTO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA DO METAL VIA ENCRUAMENTO
RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DAS DISCORDÂNCIAS




DENSIDADE DE DISCORDÂNCIAS

Metal recozido: 10^{7-8} cm/cm³

Metal Encruado: 10^{11-12} cm/cm³



RECUPERAÇÃO, RECRISTALIZAÇÃO E CRESCIMENTO DE GRÃO



(a)




Após 3 s,
580 C

(b)




Após 4 s,
580 C

(c)



Após 8 s,
580C

(d)



Após 15 min,
580C

(e)




Após 10 min,
700C

(f)

TRABALHO A FRIO X TRABALHO A QUENTE


Trabalho a quente: o processo de conformação do metal, ou a deformação plástica, ocorre acima da temperatura de recristalização, visando alívio dos esforços de deformação e a recristalização dinâmica do material processado.



a frio

a quente

RECRISTALIZAÇÃO



<i>Metal</i>	<i>Recrystallization Temperature</i>		<i>Melting Temperature</i>	
	<i>°C</i>	<i>°F</i>	<i>°C</i>	<i>°F</i>
Lead	-4	25	327	620
Tin	-4	25	232	450
Zinc	10	50	420	788
Aluminum (99.999 wt%)	80	176	660	1220
Copper (99.999 wt%)	120	250	1085	1985
Brass (60 Cu–40 Zn)	475	887	900	1652
Nickel (99.99 wt%)	370	700	1455	2651
Iron	450	840	1538	2800
Tungsten	1200	2200	3410	6170

CRESCIMENTO DE GRÃO

