



## SINTERIZAÇÃO NO CAMPO SÓLIDO

### i) ESTÁGIOS DA SINTERIZAÇÃO

- **Inicial:** Formação dos contatos (“necks”);
- **Intermediário:** Formação de uma rede interligada de poros;
- **Final:** Isolamento, arredondamento e crescimento dos poros.



Estágios da sinterização: inicial (1), intermediário (2) e final (3).



Representação esquemática da sinterização no campo sólido.