

## Atualização dos perfis para o Cura 4.3

[Browse files](#)

master

jasminemoreira committed 21 days ago

1 parent 16c09de

commit a67552c25b6b5ca721e58be475ce3589607c0022

Showing 14 changed files with 63 additions and 2 deletions.

Unified Split

25 Cura\_GCODEs/Ender-3/end.GCODE

@@ -0,0 +1,25 @@

```
1 + ;*** CULTURA MAKER - JASMINE MOREIRA ***
2 +
3 + ;*** LIMPEZA FINAL DO BICO ***
4 + G91 ;ativa o posicionamento relativo
5 + G1 E-2 F2700 ;retraí 2mm
6 + G1 E-2 Z0.2 F2400 ;retraí mais 2mm e sobre 0.2mm
7 + G1 X5 Y5 F3000 ;tenta limpar o bico na peça
8 + G1 Z10 ;sobe o eixo Z em 10mm
9 + G90 ;ativa o posicionamento absoluto
10 + ;*** FIM ***
11 +
12 + ;*** DESLIGAMENTO GERAL ***
13 + G1 X0 Y{machine_depth} ;desloca a mesa para frente para liberar a peça impressa
14 + M106 S0 ;desliga a ventoinha de refrigeração
15 + M104 S0 ;desliga o aquecimento do hotend
16 + M140 S0 ;desliga o aquecimento da mesa
17 + M84 X Y E ;desliga todos os motores, menos o Z para evitar que a mesa desça (Ender-4)
18 + ;*** FIM ***
19 +
20 + ;*** ALERTAS FINAIS ***
21 + M300 S330 P300 ;emite um Mi,Ré,Dó de um segundo para indicar o início
22 + M300 S294 P300 ;* não funciona em placas com buzzer de tom fixo
23 + M300 S262 P400
24 + M117 Impressao Finalizada ;mostra uma mensagem final na tela
25 + ;*** FIM ***
```

38 Cura\_GCODEs/Ender-3/start.GCODE

@@ -0,0 +1,38 @@

```
1 + ;*** CULTURA MAKER - JASMINE MOREIRA ***
2 +
3 + ;*** SETUP INICIAL ***
4 + M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;ajuste de aceleração máxima
5 + M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;ajuste de feedrate máximo
6 + M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;ajuste de aceleração de Impressão/Retração/Percurso
7 + M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;ajuste do jerk
8 + M220 S100 ;reinicia Feedrate
9 + M221 S100 ;reinicia Flowrate
10 + ;*** FIM ***
11 +
12 + ;*** AQUECIMENTO ***
13 + M140 S{material_bed_temperature} ;inicia o aquecimento da mesa com o valor do ajustado no Cura
14 + M104 S{material_print_temperature} ?T0 ;inicia o aquecimento do hotend com o valor do ajustado no Cura
15 + G28 ;executa o auto-home durante o aquecimento para ganhar tempo
16 + M190 S{material_bed_temperature} ;aguarda a mesa atingir a temperatura ajustada
17 + M109 S{material_print_temperature} ?T0 ;aguarda o hotend atingir a temperatura ajustada
18 + ;*** FIM ***
19 +
20 + ;*** ALARME SONORO ***
21 + M300 S262 P300 ;emite um Dó,Ré,Mi de um segundo para indicar o início
22 + M300 S294 P300 ;* não funciona em placas com buzzer de tom fixo
```

```
23 + M300 S330 P400
24 + ;**** FIM ****
25 +
26 + ;**** LINHAS DE PURGA ****
27 + G92 E0 ;reinicia o marcador de posição da extrusora
28 + G1 Z2.0 F3000 ;sobe 2mm no eixo Z, com velocidade de 3000mm/min ou 50mm/s
29 + G1 X10.1 Y20 Z0.20 F5000.0 ;move o hotend para a posição de início de impressão das linhas de purga
30 + G1 X10.1 Y200.0 Z0.20 F1500.0 E15 ;extruda a primeira linha de purga
31 + G1 X10.4 Y200.0 Z0.20 F5000.0 ;move o hotend um um pouco para a direita
32 + G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;extruda a segunda linha de purga
33 + ;**** FIM ****
34 +
35 + ;**** PREPARAÇÃO PARA IMPRESSÃO ****
36 + G92 E0 ;reinicia o marcador de posição da extrusora
37 + G1 Z2.0 F3000 ;sobe 2mm no eixo Z, com velocidade de 3000mm/min ou 50mm/s
38 + ;**** FIM ****
```

1 Cura\_Profiles/Cura\_4.3/ABS/README.md

[Load diff](#)

This file was deleted.

BIN +3.92 KB ...as\_abs\_hres\_supnorm\_c4.3\_v1.0.curaprofile → ...as\_abs\_hres\_supnorm\_c4.3\_v1.1.curaprofile

Binary file not shown.

BIN -13 Bytes (100%) Cura\_Profiles/Cura\_4.3/ABS/jas\_abs\_hres\_suptree\_c4.3\_v1.0.curaprofile

Binary file not shown.

BIN +4.2 KB ...\_abs\_medium\_supnorm\_c4.3\_v1.0.curaprofile → ...\_abs\_medium\_supnorm\_c4.3\_v1.1.curaprofile

Binary file not shown.

BIN -12 Bytes (100%) Cura\_Profiles/Cura\_4.3/ABS/jas\_abs\_mini\_supnorm\_c4.3\_v1.0.curaprofile

Binary file not shown.

BIN +4.15 KB ...S/jas\_abs\_ultrafast\_c4.3\_v1.0.curaprofile → ...S/jas\_abs\_ultrafast\_c4.3\_v1.1.curaprofile

Binary file not shown.

1 Cura\_Profiles/Cura\_4.3/PLA/README.md

[Load diff](#)


This file was deleted.

BIN +3.89 KB ...as\_pla\_hres\_supnorm\_c4.3\_v1.0.curaprofile → ...as\_pla\_hres\_supnorm\_c4.3\_v1.1.curaprofile

Binary file not shown.

BIN +0 Bytes (100%) Cura\_Profiles/Cura\_4.3/PLA/jas\_pla\_hres\_suptree\_c4.3\_v1.0.curaprofile


Binary file not shown.

▼ BIN +4.15 KB ...\_pla\_medium\_supnorm\_c4.3\_v1.0.curaprofile → ...\_pla\_medium\_supnorm\_c4.3\_v1.1.curaprofile 

Binary file not shown.

▼ BIN +0 Bytes (100%) Cura\_Profiles/Cura\_4.3/PLA/jas\_pla\_mini\_supnorm\_c4.3\_v1.0.curaprofile 

Binary file not shown.

▼ BIN +4.14 KB ...A/jas\_pla\_ultrafast\_c4.3\_v1.0.curaprofile → ...A/jas\_pla\_ultrafast\_c4.3\_v1.1.curaprofile 

Binary file not shown.

0 comments on commit `a67552c`

Please [sign in](#) to comment.