




O PROCESSO

Compactação
(250 - 700 MPa)




Sinterização

(1100°C - 1700°C)

alimentação

por esteira

(até +/- 300kg/h)



Operações secundárias: calibração, tratamento térmico, proteção superficial, usinagem.