

Tabela A-6 – Propriedades do vapor sobreaquecido

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg · K)	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg · K)	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg · K)
$P = 0.01 \text{ MPa (45.81}^\circ\text{C)}^*$				$P = 0.05 \text{ MPa (81.33}^\circ\text{C)}^*$				$P = 0.10 \text{ MPa (99.63}^\circ\text{C)}^*$				
Sat. [†]	14.674	2437.9	2584.7	8.1502	3.240	2483.9	2645.9	7.5939	1.6940	2506.1	2675.5	7.3594
50	14.869	2443.9	2592.6	8.1749								
100	17.196	2515.5	2687.5	8.4479	3.418	2511.6	2682.5	7.6947	1.6958	2506.7	2676.2	7.3614
150	19.512	2587.9	2783.0	8.6882	3.889	2585.6	2780.1	7.9401	1.9364	2582.8	2776.4	7.6134
200	21.825	2661.3	2879.5	8.9038	4.356	2659.9	2877.7	8.1580	2.172	2658.1	2875.3	7.8343
250	24.136	2736.0	2977.3	9.1002	4.820	2735.0	2976.0	8.3556	2.406	2733.7	2974.3	8.0333
300	26.445	2812.1	3076.5	9.2813	5.284	2811.3	3075.5	8.5373	2.639	2810.4	3074.3	8.2158
400	31.063	2968.9	3279.6	9.6077	6.209	2968.5	3278.9	8.8642	3.103	2967.9	3278.2	8.5435
500	35.679	3132.3	3489.1	9.8978	7.134	3132.0	3488.7	9.1546	3.565	3131.6	3488.1	8.8342
600	40.295	3302.5	3705.4	10.1608	8.057	3302.2	3705.1	9.4178	4.028	3301.9	3704.4	9.0976
700	44.911	3479.6	3928.7	10.4028	8.981	3479.4	3928.5	9.6599	4.490	3479.2	3928.2	9.3398
800	49.526	3663.8	4159.0	10.6281	9.904	3663.6	4158.9	9.8852	4.952	3663.5	4158.6	9.5652
900	54.141	3855.0	4396.4	10.8396	10.828	3854.9	4396.3	10.0967	5.414	3854.8	4396.1	9.7767
1000	58.757	4053.0	4640.6	11.0393	11.751	4052.9	4640.5	10.2964	5.875	4052.8	4640.3	9.9764
1100	63.372	4257.5	4891.2	11.2287	12.674	4257.4	4891.1	10.4859	6.337	4257.3	4891.0	10.1659
1200	67.987	4467.9	5147.8	11.4091	13.597	4467.8	5147.7	10.6662	6.799	4467.7	5147.6	10.3463
1300	72.602	4683.7	5409.7	11.5811	14.521	4683.6	5409.6	10.8382	7.260	4683.5	5409.5	10.5183
$P = 0.20 \text{ MPa (120.23}^\circ\text{C)}^*$				$P = 0.30 \text{ MPa (133.55}^\circ\text{C)}^*$				$P = 0.40 \text{ MPa (143.63}^\circ\text{C)}^*$				
Sat.	0.8857	2529.5	2706.7	7.1272	0.6058	2543.6	2725.3	6.9919	0.4625	2553.6	2738.6	6.8959
150	0.9596	2576.9	2768.8	7.2795	0.6339	2570.8	2761.0	7.0778	0.4708	2564.5	2752.8	6.9299
200	1.0803	2654.4	2870.5	7.5066	0.7163	2650.7	2865.6	7.3115	0.5342	2646.8	2860.5	7.1706
250	1.1988	2731.2	2971.0	7.7086	0.7964	2728.7	2967.6	7.5166	0.5951	2726.1	2964.2	7.3789
300	1.3162	2808.6	3071.8	7.8926	0.8753	2806.7	3069.3	7.7022	0.6548	2804.8	3066.8	7.5662
400	1.5493	2966.7	3276.6	8.2218	1.0315	2965.6	3275.0	8.0330	0.7726	2964.4	3273.4	7.8985
500	1.7814	3130.8	3487.1	8.5133	1.1867	3130.0	3486.0	8.3251	0.8893	3129.2	3484.9	8.1913
600	2.013	3301.4	3704.0	8.7770	1.3414	3300.8	3703.2	8.5892	1.0055	3300.2	3702.4	8.4558
700	2.244	3478.8	3927.6	9.0194	1.4957	3478.4	3927.1	8.8319	1.1215	3477.9	3926.5	8.6987
800	2.475	3663.1	4158.2	9.2449	1.6499	3662.9	4157.8	9.0576	1.2372	3662.4	4157.3	8.9244
900	2.705	3854.5	4395.8	9.4566	1.8041	3854.2	4395.4	9.2692	1.3529	3853.9	4395.1	9.1362
1000	2.937	4052.5	4640.0	9.6563	1.9581	4052.3	4639.7	9.4690	1.4685	4052.0	4639.4	9.3360
1100	3.168	4257.0	4890.7	9.8458	2.1121	4256.8	4890.4	9.6585	1.5840	4256.5	4890.2	9.5256
1200	3.399	4467.5	5147.5	10.0262	2.2661	4467.2	5147.1	9.8389	1.6996	4467.0	5146.8	9.7060
1300	3.630	4683.2	5409.3	10.1982	2.4201	4683.0	5409.0	10.0110	1.8151	4682.8	5408.8	9.8780
$P = 0.50 \text{ MPa (151.86}^\circ\text{C)}^*$				$P = 0.60 \text{ MPa (158.85}^\circ\text{C)}^*$				$P = 0.80 \text{ MPa (170.43}^\circ\text{C)}^*$				
Sat.	0.3749	2561.2	2748.7	6.8213	0.3157	2567.4	2756.8	6.7600	0.2404	2576.8	2769.1	6.6628
200	0.4249	2642.9	2855.4	7.0592	0.3520	2638.9	2850.1	6.9665	0.2608	2630.6	2839.3	6.8158
250	0.4744	2723.5	2960.7	7.2709	0.3938	2720.9	2957.2	7.1816	0.2931	2715.5	2950.0	7.0384
300	0.5226	2802.9	3064.2	7.4599	0.4344	2801.0	3061.6	7.3724	0.3241	2797.2	3056.5	7.2328
350	0.5701	2882.6	3167.7	7.6329	0.4742	2881.2	3165.7	7.5464	0.3544	2878.2	3161.7	7.4089
400	0.6173	2963.2	3271.9	7.7938	0.5137	2962.1	3270.3	7.7079	0.3843	2959.7	3267.1	7.5716
500	0.7109	3128.4	3483.9	8.0873	0.5920	3127.6	3482.8	8.0021	0.4433	3126.0	3480.6	7.8673
600	0.8041	3299.6	3701.7	7.3522	0.6697	3299.1	3700.9	8.2674	0.5018	3297.9	3699.4	8.1333
700	0.8969	3477.5	3925.9	8.5952	0.7472	3477.0	3925.3	8.5107	0.5601	3476.2	3924.2	8.3770
800	0.9896	3662.1	4156.9	8.8211	0.8245	3661.8	4156.5	8.7367	0.6181	3661.1	4155.6	8.6033
900	1.0822	3853.6	4394.7	9.0329	0.9017	3853.4	4394.4	8.9486	0.6761	3852.8	4393.7	8.8153
1000	1.1747	4051.8	4639.1	9.2328	0.9788	4051.5	4638.8	9.1485	0.7340	4051.0	4638.2	9.0153
1100	1.2672	4256.3	4889.9	9.4224	1.0559	4256.1	4889.6	9.3381	0.7919	4255.6	4889.1	9.2050
1200	1.3596	4466.8	5146.6	9.6029	1.1330	4466.5	5146.3	9.5185	0.8497	4466.1	5145.9	9.3855
1300	1.4521	4682.5	5408.6	9.7749	1.2101	4682.3	5408.3	9.6906	0.9076	4681.8	5407.9	9.5575

* A temperatura em parênteses é a temperatura de saturação à referida pressão.

† Propriedades do vapor saturado à referida pressão.

Tabela A-6 – Propriedades do vapor sobreaquecido (continuação)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg · K)	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg · K)	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg · K)
$P = 1.00 \text{ MPa (179.91}^\circ\text{C)}$				$P = 1.20 \text{ MPa (187.99}^\circ\text{C)}$				$P = 1.40 \text{ MPa (195.07}^\circ\text{C)}$				
Sat.	0.194 44	2583.6	2778.1	6.5865	0.163 33	2588.8	2784.8	6.5233	0.140 84	2592.8	2790.0	6.4693
200	0.2060	2621.9	2827.9	6.6940	0.169 30	2612.8	2815.9	6.5898	0.143 02	2603.1	2803.3	6.4975
250	0.2327	2709.9	2942.6	6.9247	0.192 34	2704.2	2935.0	6.8294	0.163 50	2698.3	2927.2	6.7467
300	0.2579	2793.2	3051.2	7.1229	0.2138	2789.2	3045.8	7.0317	0.182 28	2785.2	3040.4	6.9534
350	0.2825	2875.2	3157.7	7.3011	0.2345	2872.2	3153.6	7.2121	0.2003	2869.2	3149.5	7.1360
400	0.3066	2957.3	3263.9	7.4651	0.2548	2954.9	3260.7	7.3774	0.2178	2952.5	3257.5	7.3026
500	0.3541	3124.4	3478.5	7.7622	0.2946	3122.8	3476.3	7.6759	0.2521	3121.1	3474.1	7.6027
600	0.4011	3296.8	3697.9	8.0290	0.3339	3295.6	3696.3	7.9435	0.2860	3294.4	3694.8	7.8710
700	0.4478	3475.3	3923.1	8.2731	0.3729	3474.4	3922.0	8.1881	0.3195	3473.6	3920.8	8.1160
800	0.4943	3660.4	4154.7	8.4996	0.4118	3659.7	4153.8	8.4148	0.3528	3659.0	4153.0	8.3431
900	0.5407	3852.2	4392.9	8.7118	0.4505	3851.6	4392.2	8.6272	0.3861	3851.1	4391.5	8.5556
1000	0.5871	4050.5	4637.6	8.9119	0.4892	4050.0	4637.0	8.8274	0.4192	4049.5	4636.4	8.7559
1100	0.6335	4255.1	4888.6	9.1017	0.5278	4254.6	4888.0	9.0172	0.4524	4254.1	4887.5	8.9457
1200	0.6798	4465.6	5145.4	9.2822	0.5665	4465.1	5144.9	9.1977	0.4855	4464.7	5144.4	9.1262
1300	0.7261	4681.3	5407.4	9.4543	0.6051	4680.9	5407.0	9.3698	0.5186	4680.4	5406.5	9.2984
$P = 1.60 \text{ MPa (201.41}^\circ\text{C)}$				$P = 1.80 \text{ MPa (207.15}^\circ\text{C)}$				$P = 2.00 \text{ MPa (212.42}^\circ\text{C)}$				
Sat.	0.123 80	2596.0	2794.0	6.4218	0.110 42	2598.4	2797.1	6.3794	0.099 63	2600.3	2799.5	6.3409
225	0.132 87	2644.7	2857.3	6.5518	0.116 73	2636.6	2846.7	6.4808	0.103 77	2628.3	2835.8	6.4147
250	0.141 84	2692.3	2919.2	6.6732	0.124 97	2686.0	2911.0	6.6066	0.111 44	2679.6	2902.5	6.5453
300	0.158 62	2781.1	3034.8	6.8844	0.140 21	2776.9	3029.2	6.8226	0.125 47	2772.6	3023.5	6.7664
350	0.174 56	2866.1	3145.4	7.0694	0.154 57	2863.0	3141.2	7.0100	0.138 57	2859.8	3137.0	6.9563
400	0.190 05	2950.1	3254.2	7.2374	0.168 47	2947.7	3250.9	7.1794	0.151 20	2945.2	3247.6	7.1271
500	0.2203	3119.5	3472.0	7.5390	0.195 50	3117.9	3469.8	7.4825	0.175 68	3116.2	3467.6	7.4317
600	0.2500	3293.3	3693.2	7.8080	0.2220	3292.1	3691.7	7.7523	0.199 60	3290.9	3690.1	7.7024
700	0.2794	3472.7	3919.7	8.0535	0.2482	3471.8	3918.5	7.9983	0.2232	3470.9	3917.4	7.9487
800	0.3086	3658.3	4152.1	8.2808	0.2742	3657.6	4151.2	8.2258	0.2467	3657.0	4150.3	8.1765
900	0.3377	3850.5	4390.8	8.4935	0.3001	3849.9	4390.1	8.4386	0.2700	3849.3	4389.4	8.3895
1000	0.3668	4049.0	4635.8	8.6938	0.3260	4048.5	4635.2	8.6391	0.2933	4048.0	4634.6	8.5901
1100	0.3958	4253.7	4887.0	8.8837	0.3518	4253.2	4886.4	8.8290	0.3166	4252.7	4885.9	8.7800
1200	0.4248	4464.2	5143.9	9.0643	0.3776	4463.7	5143.4	9.0096	0.3398	4463.3	5142.9	8.9607
1300	0.4538	4679.9	5406.0	9.2364	0.4034	4679.5	5405.6	9.1818	0.3631	4679.0	5405.1	9.1329
$P = 2.50 \text{ MPa (223.99}^\circ\text{C)}$				$P = 3.00 \text{ MPa (233.90}^\circ\text{C)}$				$P = 3.50 \text{ MPa (242.60}^\circ\text{C)}$				
Sat.	0.079 98	2603.1	2803.1	6.2575	0.066 68	2604.1	2804.2	6.1869	0.057 07	2603.7	2803.4	6.1253
225	0.080 27	2605.6	2806.3	6.2639	0.070 58	2644.0	2855.8	6.2872	0.058 72	2623.7	2829.2	6.1749
250	0.087 00	2662.6	2880.1	6.4085	0.081 14	2750.1	2993.5	6.5390	0.068 42	2738.0	2977.5	6.4461
300	0.098 90	2761.6	3008.8	6.6438	0.090 53	2843.7	3115.3	6.7428	0.076 78	2835.3	3104.0	6.6579
350	0.109 76	2851.9	3126.3	6.8403	0.099 36	2932.8	3230.9	6.9212	0.084 53	2926.4	3222.3	6.8405
400	0.120 10	2939.1	3239.3	7.0148	0.107 87	3020.4	3344.0	7.0834	0.091 96	3015.3	3337.2	7.0052
450	0.130 14	3025.5	3350.8	7.1746	0.116 19	3108.0	3456.5	7.2338	0.099 18	3103.0	3450.9	7.1572
500	0.139 93	3112.1	3462.1	7.3234	0.124 33	3285.0	3682.3	7.5085	0.113 24	3282.1	3678.4	7.4339
600	0.159 30	3288.0	3686.3	7.5960	0.148 38	3466.5	3911.7	7.7571	0.126 99	3464.3	3908.8	7.6837
700	0.178 32	3468.7	3914.5	7.8435	0.164 14	3653.5	4145.9	7.9862	0.140 56	3651.8	4143.7	7.9134
800	0.197 16	3655.3	4148.2	8.0720	0.179 80	3846.5	4385.9	8.1999	0.154 02	3845.0	4384.1	8.1276
900	0.215 90	3847.9	4397.6	8.2853	0.195 41	4045.4	4631.6	8.4009	0.167 43	4044.1	4630.1	8.3288
1000	0.2346	4046.7	4633.1	8.4861	0.210 98	4250.3	4883.3	8.5912	0.180 80	4249.2	4881.9	8.5192
1100	0.2532	4251.5	4884.6	8.6762	0.226 52	4460.9	5140.5	8.7720	0.194 15	4459.8	5139.3	8.7000
1200	0.2718	4462.1	5141.7	8.8569	0.242 06	4676.6	5402.8	8.9442	0.207 49	4675.5	5401.7	8.8723

Tabela A-6 – Propriedades do vapor sobreaquecido (continuação)

<i>T</i> °C	<i>v</i> m ³ /kg	<i>u</i> kJ/kg	<i>h</i> kJ/kg	<i>s</i> kJ/(kg · K)	<i>v</i> m ³ /kg	<i>u</i> kJ/kg	<i>h</i> kJ/kg	<i>s</i> kJ/(kg · K)	<i>v</i> m ³ /kg	<i>u</i> kJ/kg	<i>h</i> kJ/kg	<i>s</i> kJ/(kg · K)
<i>P</i> = 4.0 MPa (250.40°C)				<i>P</i> = 4.5 MPa (257.49°C)				<i>P</i> = 5.0 MPa (263.99°C)				
Sat.	0.049 78	2602.3	2801.4	6.0701	0.044 06	2600.1	2798.3	6.0198	0.039 44	2597.1	2794.3	5.9734
275	0.054 57	2667.9	2886.2	6.2285	0.047 30	2650.3	2863.2	6.1401	0.041 41	2631.3	2838.3	6.0544
300	0.058 84	2725.3	2960.7	6.3615	0.051 35	2712.0	2943.1	6.2828	0.045 32	2698.0	2924.5	6.2084
350	0.066 45	2826.7	3092.5	6.5821	0.058 40	2817.8	3080.6	6.5131	0.051 94	2808.7	3068.4	6.4493
400	0.073 41	2919.9	3213.6	6.7690	0.064 75	2913.3	3204.7	6.7047	0.057 81	2906.6	3195.7	6.6459
450	0.080 02	3010.2	3330.3	6.9363	0.070 74	3005.0	3323.3	6.8746	0.063 30	2999.7	3316.2	6.8186
500	0.086 43	3099.5	3445.3	7.0901	0.076 51	3095.3	3439.6	7.0301	0.068 57	3091.0	3433.8	6.9759
600	0.098 85	3279.1	3674.4	7.3688	0.087 65	3276.0	3670.5	7.3110	0.078 69	3273.0	3666.5	7.2589
700	0.110 95	3462.1	3905.9	7.6198	0.098 47	3459.9	3903.0	7.5631	0.088 49	3457.6	3900.1	7.5122
800	0.122 87	3650.0	4141.5	7.8502	0.109 11	3648.3	4139.3	7.7942	0.098 11	3646.6	4137.1	7.7440
900	0.134 69	3843.6	4382.3	8.0647	0.119 65	3842.2	4380.6	8.0091	0.107 62	3840.7	4378.8	7.9593
1000	0.146 45	4042.9	4628.7	8.2662	0.130 13	4041.6	4627.2	8.2108	0.117 07	4040.4	4625.7	8.1612
1100	0.158 17	4248.0	4880.6	8.4567	0.140 56	4246.8	4879.3	8.4015	0.126 48	4245.6	4878.0	8.3520
1200	0.169 87	4458.6	5138.1	8.6376	0.150 98	4457.5	5136.9	8.5825	0.135 87	4456.3	5135.7	8.5331
1300	0.181 56	4674.3	5400.5	8.8100	0.161 39	4673.1	5399.4	8.7549	0.145 26	4672.0	5398.2	8.7055
<i>P</i> = 6.0 MPa (275.64°C)				<i>P</i> = 7.0 MPa (285.88°C)				<i>P</i> = 8.0 MPa (295.06°C)				
Sat.	0.032 44	2589.7	2784.3	5.8892	0.027 37	2580.5	2772.1	5.8133	0.023 52	2569.8	2758.0	5.7432
300	0.036 16	2667.2	2884.2	6.0674	0.029 47	2632.2	2838.4	5.9305	0.024 26	2590.9	2785.0	5.7906
350	0.042 23	2789.6	3043.0	6.3335	0.035 24	2769.4	3016.0	6.2283	0.029 95	2747.7	2987.3	6.1301
400	0.047 39	2892.9	3177.2	6.5408	0.039 93	2878.6	3158.1	6.4478	0.034 32	2863.8	3138.3	6.3634
450	0.052 14	2988.9	3301.8	6.7193	0.044 16	2978.0	3287.1	6.6327	0.038 17	2966.7	3272.0	6.5551
500	0.056 65	3082.2	3422.2	6.8803	0.048 14	3073.4	3410.3	6.7975	0.041 75	3064.3	3398.3	6.7240
550	0.061 01	3174.6	3540.6	7.0288	0.051 95	3167.2	3530.9	6.9486	0.045 16	3159.8	3521.0	6.8778
600	0.065 25	3266.9	3658.4	7.1677	0.055 65	3260.7	3650.3	7.0894	0.048 45	3254.4	3642.0	7.0206
700	0.073 52	3453.1	3894.2	7.4234	0.062 83	3448.5	3888.3	7.3476	0.054 81	3443.9	3882.4	7.2812
800	0.081 60	3643.1	4132.7	7.6566	0.069 81	3639.5	4128.2	7.5822	0.060 97	3636.0	4123.8	7.5173
900	0.089 58	3837.8	4375.3	7.8727	0.076 69	3835.0	4371.8	7.7991	0.067 02	3832.1	4368.3	7.7351
1000	0.097 49	4037.8	4622.7	8.0751	0.083 50	4035.3	4619.8	8.0020	0.073 01	4032.8	4616.9	7.9384
1100	0.105 36	4243.3	4875.4	8.2661	0.090 27	4240.9	4872.8	8.1933	0.078 96	4238.6	4870.3	8.1300
1200	0.113 21	4454.0	5133.3	8.4474	0.097 03	4451.7	5130.9	8.3747	0.084 89	4449.5	5128.5	8.3115
1300	0.121 06	4669.6	5396.0	8.6199	0.103 77	4667.3	5393.7	8.5475	0.090 80	4665.0	5391.5	8.4842
<i>P</i> = 9.0 MPa (303.40°C)				<i>P</i> = 10.0 MPa (311.06°C)				<i>P</i> = 12.5 MPa (327.89°C)				
Sat.	0.020 48	2557.8	2742.1	5.6772	0.018 026	2544.4	2724.7	5.6141	0.013 495	2505.1	2673.8	5.4624
325	0.023 27	2646.6	2856.0	5.8712	0.019 861	2610.4	2809.1	5.7568				
350	0.025 80	2724.4	2956.6	6.0361	0.022 42	2699.2	2923.4	5.9443	0.016 126	2624.6	2826.2	5.7118
400	0.029 93	2848.4	3117.8	6.2854	0.026 41	2832.4	3096.5	6.2120	0.020 00	2789.3	3039.3	6.0417
450	0.033 50	2955.2	3256.6	6.4844	0.029 75	2943.4	3240.9	6.4190	0.022 99	2912.5	3199.8	6.2719
500	0.036 77	3055.2	3386.1	6.6576	0.032 79	3045.8	3373.7	6.5966	0.025 60	3021.7	3341.8	6.4618
550	0.039 87	3152.2	3511.0	6.8142	0.035 64	3144.6	3500.9	6.7561	0.028 01	3125.0	3475.2	6.6290
600	0.042 85	3248.1	3633.7	6.9589	0.038 37	3241.7	3625.3	6.9029	0.030 29	3225.4	3604.0	6.7810
650	0.045 74	3343.6	3755.3	7.0943	0.041 01	3338.2	3748.2	7.0398	0.032 48	3324.4	3730.4	6.9218
700	0.048 57	3439.3	3876.5	7.2221	0.043 58	3434.7	3870.5	7.1687	0.034 60	3422.9	3855.3	7.0536
800	0.054 09	3632.5	4119.3	7.4596	0.048 59	3628.9	4114.8	7.4077	0.038 69	3620.0	4103.6	7.2965
900	0.059 50	3829.2	4364.8	7.6783	0.053 49	3826.3	4361.2	7.6272	0.042 67	3819.1	4352.5	7.5182
1000	0.064 85	4030.3	4614.0	7.8821	0.058 32	4027.8	4611.0	7.8315	0.046 58	4021.6	4603.8	7.7237
1100	0.070 16	4236.3	4867.7	8.0740	0.063 12	4234.0	4865.1	8.0237	0.050 45	4228.2	4858.8	7.9165
1200	0.075 44	4447.2	5126.2	8.2556	0.067 89	4444.9	5123.8	8.2055	0.054 30	4439.3	5118.0	8.0937
1300	0.080 72	4662.7	5389.2	8.4284	0.072 65	4460.5	5387.0	8.3783	0.058 13	4654.8	5381.4	8.2717

Tabela A-6 – Propriedades do vapor sobreaquecido (continuação)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg · K)	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg · K)	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/(kg · K)
$P = 15.0 \text{ MPa (342.24}^\circ\text{C)}$				$P = 17.5 \text{ MPa (354.75}^\circ\text{C)}$				$P = 20.0 \text{ MPa (365.81}^\circ\text{C)}$				
Sat.	0.010 337	2455.5	2610.5	5.3098	0.007 920	2390.2	2528.8	5.1419	0.005 834	2293.0	2409.7	4.9269
350	0.011 470	2520.4	2692.4	5.4421					0.009 942	2619.3	2818.1	5.5540
400	0.015 649	2740.7	2975.5	5.8811	0.012 447	2685.0	2902.9	5.7213	0.012 695	2806.2	3060.1	5.9017
450	0.018 445	2879.5	3156.2	6.1404	0.015 174	2844.2	3109.7	6.0184	0.014 768	2942.9	3238.2	6.1401
500	0.020 80	2996.6	3308.6	6.3443	0.017 358	2970.3	3274.1	6.2383	0.016 555	3062.4	3393.5	6.3348
550	0.022 93	3104.7	3448.6	6.5199	0.019 288	3083.9	3421.4	6.4230	0.018 178	3174.0	3537.6	6.5048
600	0.024 91	3208.6	3582.3	6.6776	0.021 06	3191.5	3560.1	6.5866	0.019 693	3281.4	3675.3	6.6582
650	0.026 80	3310.3	3712.3	6.8224	0.022 74	3296.0	3693.9	6.7357	0.021 13	3386.4	3809.0	6.7993
700	0.028 61	3410.9	3840.1	6.9572	0.024 34	3398.7	3824.6	6.8736	0.023 85	3592.7	4069.7	7.0544
800	0.032 10	3610.9	4092.4	7.2040	0.027 38	3601.8	4081.1	7.1244	0.026 45	3797.5	4326.4	7.2830
900	0.035 46	3811.9	4343.8	7.4279	0.030 31	3804.7	4335.1	7.3507	0.028 97	4003.1	4582.5	7.4925
1000	0.038 75	4015.4	4596.6	7.6348	0.033 16	4009.3	4589.5	7.5589	0.031 45	4211.3	4840.2	7.6874
1100	0.042 00	4222.6	4852.6	7.8283	0.035 97	4216.9	4846.4	7.7531	0.033 91	4422.8	5101.0	7.8707
1200	0.045 23	4433.8	5112.3	8.0108	0.038 76	4428.3	5106.6	7.9360	0.036 36	4638.0	5365.1	8.0442
1300	0.048 45	4649.1	5376.0	8.1840	0.041 54	4643.5	5370.5	8.1093				
$P = 25.0 \text{ MPa}$				$P = 30.0 \text{ MPa}$				$P = 35.0 \text{ MPa}$				
375	0.001 973 1	1798.7	1848.0	4.0320	0.001 789 2	1737.8	1791.5	3.9305	0.001 700 3	1702.9	1762.4	3.8722
400	0.006 004	2430.1	2580.2	5.1418	0.002 790	2067.4	2151.1	4.4728	0.002 100	1914.1	1987.6	4.2126
425	0.007 881	2609.2	2806.3	5.4723	0.005 303	2455.1	2614.2	5.1504	0.003 428	2253.4	2373.4	4.7747
450	0.009 162	2720.7	2949.7	5.6744	0.006 735	2619.3	2821.4	5.4424	0.004 961	2498.7	2672.4	5.1962
500	0.011 123	2884.3	3162.4	5.9592	0.008 678	2820.7	3081.1	5.7905	0.006 927	2751.9	2994.4	5.6282
550	0.012 724	3017.5	3335.6	6.1765	0.010 168	2970.3	3275.4	6.0342	0.008 345	2921.0	3213.0	5.9026
600	0.014 137	3137.9	3491.4	6.3602	0.011 446	3100.5	3443.9	6.2331	0.009 527	3062.0	3395.5	6.1179
650	0.015 433	3251.6	3637.4	6.5229	0.012 596	3221.0	3598.9	6.4058	0.010 575	3189.8	3559.9	6.3010
700	0.016 646	3361.3	3777.5	6.6707	0.013 661	3335.8	3745.6	6.5606	0.011 533	3309.8	3713.5	6.4631
800	0.018 912	3574.3	4047.1	6.9345	0.015 623	3555.5	4024.2	6.8332	0.013 278	3536.7	4001.5	6.7450
900	0.021 045	3783.0	4309.1	7.1680	0.017 448	3768.5	4291.9	7.0718	0.014 883	3754.0	4274.9	6.9386
1000	0.023 10	3990.9	4568.5	7.3802	0.019 196	3978.8	4554.7	7.2867	0.016 410	3966.7	4541.1	7.2064
1100	0.025 12	4200.2	4828.2	7.5765	0.020 903	4189.2	4816.3	7.4845	0.017 895	4178.3	4804.6	7.4037
1200	0.027 11	4412.0	5089.9	7.7605	0.022 589	4401.3	5079.0	7.6692	0.019 360	4390.7	5068.3	7.5910
1300	0.029 10	4626.9	5354.4	7.9342	0.024 266	4616.0	5344.0	7.8432	0.020 815	4605.1	5333.6	7.7653
$P = 40.0 \text{ MPa}$				$P = 50.0 \text{ MPa}$				$P = 60.0 \text{ MPa}$				
375	0.001 640 7	1677.1	1742.8	3.8290	0.001 559 4	1638.6	1716.6	3.7639	0.001 502 8	1609.4	1699.5	3.7141
400	0.001 907 7	1854.6	1930.9	4.1135	0.001 730 9	1788.1	1874.6	4.0031	0.001 633 5	1745.4	1843.4	3.9318
425	0.002 532	2096.9	2198.1	4.5029	0.002 007	1959.7	2060.0	4.2734	0.001 816 5	1892.7	2001.7	4.1626
450	0.003 693	2365.1	2512.8	4.9459	0.002 486	2159.6	2284.0	4.5884	0.002 085	2053.9	2179.0	4.4121
500	0.005 622	2678.4	2903.3	5.4700	0.003 892	2525.5	2720.1	5.1726	0.002 956	2390.6	2567.9	4.9321
550	0.006 984	2869.7	3149.1	5.7785	0.005 118	2763.6	3019.5	5.5485	0.003 956	2658.8	2896.2	5.3441
600	0.008 094	3022.6	3346.4	6.0144	0.006 112	2942.0	3247.6	5.8178	0.004 834	2861.1	3151.2	5.6452
650	0.009 063	3158.0	3520.6	6.2054	0.006 966	3093.5	3441.8	6.0342	0.005 595	3028.8	3364.5	5.8829
700	0.009 941	3283.6	3681.2	6.3750	0.007 727	3230.5	3616.8	6.2189	0.006 272	3177.2	3553.5	6.0824
800	0.011 523	3517.8	3978.7	6.6662	0.009 076	3479.8	3933.6	6.5290	0.007 459	3441.5	3889.1	6.4109
900	0.012 962	3739.4	4257.9	6.9150	0.010 283	3710.3	4224.4	6.7882	0.008 508	3681.0	4191.5	6.6805
1000	0.014 324	3954.6	4527.6	7.1356	0.011 411	3930.5	4501.1	7.0146	0.009 480	3906.4	4475.2	6.9127
1100	0.015 642	4167.4	4793.1	7.3364	0.012 496	4145.7	4770.5	7.2184	0.010 409	4124.1	4748.6	7.1195
1200	0.016 940	4380.1	5057.7	7.5224	0.013 561	4359.1	5037.2	7.4058	0.011 317	4338.2	5017.2	7.3083
1300	0.018 229	4594.3	5323.5	7.6969	0.014 616	4572.8	5303.6	7.5808	0.012 215	4551.4	5284.3	7.4837