
## Diâmetro interno do vaso é de 150 mm

 $Pi := 50 \cdot bar$ 

 $\phi_{\mathbf{v}} := 175 \cdot \mathbf{mm}$ 

$$A_p := \frac{\phi_V^2}{4} \cdot \pi = 0.024 \cdot m^2$$

$$F_n := A_p \cdot Pi = 120.264 \cdot kN$$



## Exemplo de uma junção:

E := 206·GPa Módulo de elasticidade do parafuso

 $e_{ch} := 20 \cdot mm$  Espessura da junção

DnP := 10mm Diâmetro nominal do parafuso

M10

 $L_p := 50 mm$  Comprimento nominal do parafuso

 $L_{\Gamma} := 2 \cdot DnP + 6mm = 26 \cdot mm$  Comprimento nominal da rosca

 $L_l := L_p - L_r = 24 \cdot mm$  Comprimento liso do parafuso

Calculo da rigidez do parafuso na junção

$$A_1 := \frac{DnP^2}{4} \cdot \pi = 78.54 \cdot mm^2$$
 Área do corpo liso do parafuso

$$A_r := 58 \cdot mm^2$$
 àrea do corpo roscado (tabelado)

$$k_l := \frac{A_l \cdot E}{L_l} = 674 \cdot \frac{N}{\mu m} \qquad \qquad \text{Rigidez do corpo liso do parafuso}$$

$$L_{re} := 2 \cdot e_{ch} - L_l + \frac{DnP}{2} = 21 \cdot mm$$
 Comprimento da rosca que sobra na junção para se deformar

$$k_{\Gamma} := \frac{A_{\Gamma} \cdot E}{L_{re}} = 569 \cdot \frac{N}{\mu m}$$
 Rigidez do corpo roscado do parafuso

$$\frac{1}{k_p} = \frac{1}{k_l} + \frac{1}{k_r} \qquad k_p := \frac{k_l \cdot k_r}{k_l + k_r} = 309 \cdot \frac{N}{\mu m}$$
 Rigidez global do parafuso

Estimativa da rigidez dos mebros da Junção

$$A_{\text{AA}} := 0.78715$$
 B := .62873

$$k_{m} := E \cdot DnP \cdot A \cdot exp \left(B \cdot \frac{DnP}{2 \cdot e_{ch}}\right) = 1898 \cdot \frac{N}{\mu m}$$

Rigidez da junção para cálculo da pré-carga

$$\frac{1}{k_{jp}} = \frac{1}{k_m} + \frac{1}{k_p} \qquad k_{jp} := \frac{k_m \cdot k_p}{k_m + k_p} = 265.4 \cdot \frac{N}{\mu m} \qquad \text{c\'alculo da rigidez da junção para aperto dos parafusos}$$

Rigidez da junção para solicitação de carga

$$k_{jc} := k_m + k_p = 2206 \cdot \frac{N}{\mu m}$$

Rigidez da junta frente a carga

Cálculo da pré carga

$$\sigma_{p} := 980 \cdot MPa$$

Tensáo de prova do parafuso 12.9

$$\sigma_{pc} := \sigma_p \cdot 75\% = 735 \cdot MPa$$

Pré carga no Parafuso

$$F_p := \sigma_{pc} \cdot A_r = 42.6 \cdot kN$$

Força de précarga

$$\text{def}_p := \frac{F_p}{k_{jp}} = 160.6 \cdot \mu\text{m}$$

Deformação da junção na pré-carga

$$K_p := .3$$

Coeficiente de atrito da tabela considerando parafuso oxidado

preto

$$T_{pc} := K_p \cdot DnP \cdot F_p = 127.9 \cdot N \cdot m$$

Torque de aperto para 100%

$$T_{pa} := 20\% \cdot T_{pc} = 25.58 \cdot N \cdot m$$

Torque do pré aperto

$$P_{M10} := 1.5 \cdot mm$$

Passo da Rosca M10

$$A_{ca} := \frac{\text{def}_{p} \cdot 80\%}{P_{M10}} \cdot 2 \cdot \pi$$

Ângulo do aperto final

$$A_{ca} = 30.841 \cdot \deg$$

$$C_p := F_p \cdot 70\% = 29.841 \cdot kN$$

Carga a ser utilizada por parafuso

Fator de segurança

$$np := \frac{F_n}{C_p} \cdot FS = 8.06$$

Número de parafusos a serem empregados